

Số: 986 /TB-ĐHHHVN

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2022 - 2023

Kính gửi:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Quản trị - Thiết bị;
- BQL Khu Nội trú C;
- BQL Khu Ký túc xá Quán Nam;
- Ban Bảo vệ.

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2022 - 2023, ngày 09/8/2022, đoàn công tác do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Sơn chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng QTTB, Trạm Y tế, Ban Bảo vệ đã tiến hành kiểm tra các khu giảng đường, khu ký túc xá toàn Trường.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: thực hiện việc vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế phòng học, chuẩn bị nước uống, khăn, giẻ lau bảng cho các phòng chờ giảng đường B5, C1, C2; dọn dẹp vật liệu phế thải trong bãi để xe phía cổng khu B; bố trí quét dọn vệ sinh khu vực đường đôi giữa nhà C2 và C6; thu gom, vận chuyển rác thải khu vực Trạm xử lý nước thải; đánh tĩa cây xanh khu vực sân nhà C3, C4.

2. Phòng Quản trị - Thiết bị: thực hiện điều chuyển, sửa chữa, bổ sung thêm bàn ghế sinh viên cho các phòng học còn thiếu, trang bị hệ thống âm thanh cho 06 phòng học lớn tại nhà B5; thay thế bàn ghế phòng đợi giáo viên nhà B5; cải tạo lại hệ thống thoát nước mưa nhà B5; khảo sát, sửa chữa hệ thống cứu hoả nhà C1; phối hợp với Ban Bảo vệ kiểm tra, khảo sát thiết bị PCCC, hệ thống chống sét các toà nhà để lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế; thu gom bàn ghế, tủ hỏng của các đơn vị để ngoài hành lang các toà nhà.

3. BQL Khu Ký túc xá Quán Nam: thực hiện sơn lại chân tường, sửa nền gạch hành lang bị bong tróc, thay thế kính chiếu nghỉ cầu thang bị vỡ nhà D1, D2; sơn sửa lại tủ chứa thiết bị PCCC, thay thế vòi rồng chữa cháy bị hỏng, kiểm định, nạp công chất bình cứu hoả quá hạn, thay thế biển tiêu lệnh, nội quy PCCC bị mờ, hỏng tại nhà D1, D2; sửa chữa tủ điện hành lang bị móp méo; chỉnh trang lại sân bị lún sụt giữa D1 và D2, di chuyển khu thu gom rác thải; dán đề can cửa chính các phòng nhà D1, D1.

4. BQL Khu Nội trú C: thực hiện sơn lại chân tường hành lang nhà C3, C4 bị bong tróc; sơn sửa lại tủ chứa thiết bị PCCC, thay thế vòi rồng chữa cháy bị hỏng, kiểm định, nạp công chất bình cứu hoả quá hạn, thay thế biển tiêu lệnh, nội quy PCCC bị mờ, hỏng tại các nhà C3, C4.



5. Ban Bảo vệ thực hiện sơn sửa hàng rào ngăn trong bãi gửi xe, sơn sửa chòi coi xe các khu A, khu B và khu C; phối hợp với Phòng QTTB kiểm tra, khảo sát thiết bị PCCC, hệ thống chống sét các toà nhà.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/8/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hiệu trưởng (đề b/c);
- Lưu: VT, QTTB.



PGS. TS Nguyễn Thanh Sơn

